

乌海市华资煤焦有限公司

滴力帮乌素煤矿

危险源辨识和安全风险评估报告

法定代表人：赵志林

技术负责人：孔凡平

项目负责人：刘轶群

2017年12月



评价人员

	姓名	级别	资格证书号	从业登记 编号	签字
项目负责人	刘轶群	三级	1600000000300113	028853	刘轶群
项目组成员	王晓华	一级	0800000000100569	004586	王晓华
	卢广灿	一级	0800000000103821	000220	卢广灿
	丁永民	二级	0800000000206773	012781	丁永民
	王松森	三级	0800000000305183	014636	王松森
	张春节	三级	1700000000300159	031335	张春节
报告编制人	刘轶群	三级	1600000000300113	028853	刘轶群
	王晓华	一级	0800000000100569	004586	王晓华
报告审核人	李茂刚	一级	0800000000103346	000219	李茂刚
过程控制负责人	唐晓娟	二级	1600000000200019	028881	唐晓娟
技术负责人	孔凡平	一级	0800000000100555	003515	孔凡平

技术人员

姓名	专业	签字
王飞	采矿工程	王飞