

网络公开信息表

建设单位名称	山东中庆环保科技有限公司		
建设单位地理位置	山东省临沂市临港经济开发区壮岗镇后坡村	建设单位联系人	王工
项目名称	山东中庆环保科技有限公司处理 30 万 t/a 废铅蓄电池全组分清洁利用工程		
项目简介	山东中庆环保科技有限公司成立于 2014 年 3 月 27 日, 注册资本 133333300 元。公司位于山东省临沂临港经济开发区壮岗镇后坡村, 集废旧蓄电池、废铅类收购、冶炼加工、销售为一体。公司生产的三大类二十多个规格的铅锭制品, 广泛用于各种蓄电池制造业、化工业、国防业、电线电缆和机械制造业等。		
现场调查人员	王剑、王金鑫	现场调查时间	2018/5/30
现场检测人员	李鹏、李蓬勃、刘洋	现场检测时间	2018/9/16
建设单位陪同人	王工		
项目存在的职业病危害因素	化学因素: 铅及其化合物(铅尘、铅烟)、镉及其化合物、二氧化锡、砷及其无机化合物、石灰石粉尘、氢氧化钠、二氧化硫、五氧化二磷、其他粉尘、煤尘、硫酸、一氧化碳、二氧化碳; 物理因素: 噪声、高温、电焊弧光。		
职业病危害因素检测结果	用人单位部分岗位作业人员接触石灰石粉尘、铅烟、噪声、高温的浓度或强度不符合国家规定的职业接触限值, 其他危害因素的浓度或强度符合国家规定的职业接触限值。		
评价结论及建议	依据《建设项目职业病危害风险分类管理目录》(安监总安健〔2012〕73 号)、《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2011) 的规定, 该项目属于 有色金属冶炼和压延加工业中的常用有色金属冶炼 , 结合该项目特点, 确定该建设项目为 职业病危害严重 的建设项目。 (1) 该项目总平面布置不符合国家标准要求, 应根据本报告的补充措施进行完善。 (2) 该项目职业病防护设施不符合国家标准要求, 应根据本报告的补充措施进行完善。 (3) 该项目应急救援设施不符合国家标准要求, 应根据本报告的补充措施进行完善。 (4) 该项目建筑卫生学不符合国家标准要求, 应根据本报告的补充措施进行完善。 (5) 该项目个人防护用品不符合国家标准要求, 应根据本报告的补充措施进行完善。 (6) 该项目职业健康监护不符合国家标准要求, 应根据本报告的补充措施进行完善。 (7) 该项目职业卫生管理不符合国家标准要求, 应根据本报告的补充措施进行完善。		
专家评审意见	完善职业病防护设施设置情况; 细化应急救援设施、职业健康监护资料的分析与评价; 对外委工种提出职业卫生建议; 补充总平面布置图和职业危害图。		