

# 安全评价报告信息网上公示

项目概况	项目名称	中石油新疆销售有限公司吐鲁番分公司鄯善县叶孜卡加油站安全现状评价		
	行业类别	石油加工业	报告提交时间	2023.1.10
	项目简介	<p>中石油新疆销售有限公司吐鲁番分公司鄯善县叶孜卡加油站成立于 2013 年，于 2018 年 10 月 30 日取得鄯善县市场监督管理局颁发的最新营业执照，该站位于新疆吐鲁番市鄯善县迪坎乡叶孜卡日夜村，负责人为咎清明，该站的最新危险化学品经营许可证有效期限为 2020 年 1 月 24 日至 2023 年 1 月 23 日。许可范围：汽油、柴油。目前该站经营正常。</p> <p>该站总占地面积 1322m<sup>2</sup>，站房建筑面积为 102m<sup>2</sup>，罩棚占地面积为 198m<sup>2</sup>。加油站于 2018 年进行了双层罐改造建设，2020 年增加环保沟。站内设 4 座 SF 储罐，该站油罐全部处于正常投用状态，其中 1 座 30m<sup>3</sup> 双层 SF 汽油储罐，3 座 50m<sup>3</sup> 双层 SF 柴油储罐。折合储量为 105m<sup>3</sup>（柴油罐容积折半计算），根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）第 3.0.9 条规定属于二级加油站。站内设自吸泵式加油机 4 台，加油机单列布置，其中双枪汽油加油机 1 台，双枪柴油加油机 3 台。现场勘察期间，2#柴油加油机和 3#柴油加油机因故障暂时停运。</p>		
安全评价项目参与人员	项目评价组长	徐志伟	技术负责人	邹方永
	过程控制负责人	唐晓娟	报告编制人	徐志伟
	报告审核人	张会平	安全评价师	王晓华 刘全进 臧怀壮 苏堃
	注册安全工程师	苏堃、刘全进、张会平、唐晓娟、邹方永	技术专家及技术人员	杨志军
评价活动主要信息	安全评价类型	现状评价		
	到现场开展评价工作人员	苏堃（负责现场勘验人员）、徐志伟、杨志军		
	到现场开展评价工作时间及主要任务	2022.12.13 对现场进行勘验，2022.12.23 现场复查。		

现场照片











备注及其他信息

无